

Commander un éclairage avec un capteur électrique

Protocole

Réaliser le montage ci-dessous.

> Fiche méthode 7 p. 321



Remarque : La DEL est branchée de part et d'autre du rail central de la plaque d'essai. Sa patte la plus longue est connectée à la broche 2.

• Lancer l'application Arduino 🥯. ouvrir 🔝 puis téléverser le programme permettant de contrôler l'éclairage. Remarque : Ce programme est disponible en ressource numérique (hatier-clic.fr/pc2308). • Ouvrir le moniteur série de l'application en cliquant sur la et noter l'ordre de grandeur des valeurs affichées loupe dans cette nouvelle fenêtre. • Simuler l'obscurité à l'aide du cache et noter l'ordre de grandeur des nouvelles valeurs affichées dans le moniteur série. • À l'aide des ordres de grandeur notés, en déduire une valeur seuil (nombre entier) à donner à la variable ValeurSeuil pour déclencher l'éclairage. Compléter alors la ligne 5 du script avec cette valeur. Activer les lignes grises en supprimant les // devant celles-} ci puis téléverser 🕑 le programme complet.

• Observer la DEL à éclairage ambiant. Puis, vérifier le bon fonctionnement de votre dispositif de déclenchement de l'éclairage en simulant l'obscurité avec le cache.





FICHE D'ACCOMPAGNEMENT : Programme en langage Arduino commenté

Création de la constante photoR pour la broche AO qui mesure la tension aux bornes du capteur.

Création de la constante DELPin pour la broche 2 qui commandera l'éclairage.

Création de la variable N pour les données en provenance du capteur (ici la photodiode).

1 2	<pre>const int photoR = A0 ; const int DELPin = 2 ; int N</pre>	Création de la variable ValeurSeuil donnant la
3 4 5	<pre>// int ValeurSeuil = ;</pre>	Compléter cette ligne avec la valeur seuil déduite expérimentalement puis activer l'instruction.
6 7 8	<pre>void setup() {</pre>	Configuration des broches
9 10	<pre>pinMode(photoR, INPUT) ; pinMode(DELPin, OUTPUT) ;</pre>	9600 bits/s est la vitesse de communication entre la carte et l'ordinateur.
11 12	}	La broche « photoR » (A0) est une entrée (INPUT).
13	<pre>void loop() {</pre>	La broche « DELPin » (2) est une sortie (OUTPUT).
14	N = analogRead(photoR) ;	N.
15	1 1 (1000)	Boucle éxecutée par le microcontrôleur.
16 17 18	<pre>delay(1000) ; Serial.println(N) ;</pre>	Lecture de la broche photoR (AO) et stockage de la valeur dans la variable N. N un nombre,
19 20	// if (N <valeurseuil) {<br="">// digitalWrite(DELPin, LOW) ;</valeurseuil)>	compris entre 0 et 1023, qui est une image de la tension aux bornes de la LDR.
21	//}	Attente de 1000 ms = 1 s
22 23 24 _	<pre>// II (N>ValeurSeull) { // digitalWrite(DELPin, HIGH) ; // }</pre>	Envoi de la valeur N sur le port série. Cette valeur est affichée dans le moniteur série.
25 26	}	

Activer les lignes d'instructions 19 à 24 pour obtenir le programme complet à téléverser. Instructions conditionnelles « si » (if en anglais) qui déclenche l'éclairage.

digitalWrite(broche à contrôler, état) envoie sur la sortie numérique DELin (2) :

• 0 V (état LOW) si la valeur N est inférieure à la valeur seuil.

• 5 V (état HIGH) si la valeur N est supérieure à la valeur seuil.

Remarque

La présence de // devant une ligne d'instruction la rend inactive (comme un commentaire). Elle n'est alors pas exécutée par le programme.